

ダイライト®「PE製タンク劣化診断」(FTIR)


見た目では判断出来ないPE製タンクの寿命を科学的に分析します。

ダイライトの『PE製タンク劣化診断』は、FTIR(フーリエ変換赤外分光光度計)を利用してサンプリングした樹脂から、酸化劣化の進行具合を判断するカルボニル基指数を導き出し、5段階評価で報告致します。

診断方法は簡単です





① 診断するタンクを選定ください。



▲正常な状態 ▲劣化状態

- 試験結果報告書
- 5段階評価 (A~E)
- 測定結果グラフ



1) 天板部をウエス等で拭いて汚れを落とします。 2) 専用ヤスリです。

3) 専用ヤスリで天板部をこすります。 4) ヤスリ全面に樹脂が付くようにしてください。

② タンクの表面を専用の「ヤスリ」でサンプリングします。

③ サンプリングした「ヤスリ」と「劣化診断依頼書」を返送ください。

④ 診断結果をグラフと5段階評価で報告致します。

- 診断はポリエチレン製タンクのみとさせていただきます。
- FRP製タンクの劣化診断はご相談ください。
- 攪拌機、その他付帯機器の更新もご相談ください。

※ 但し、診断数量や地域など状況により別途見積もりをさせて頂く場合がございます。キャンペーンは、予告なく終了することがあります。

工事関連

タンク販売から工事まで、一括保証致します。

- タンクの撤去据付け、配管工事も行います。
- タンク付帯機器(ポンプ、攪拌機、計測器、etc.)も手配し設置致します。
- 現地でのノズル融着・タンクの補修工事等を行います。
- 不要タンクの廃棄処分もご相談ください。
- タンク架台等の製作もご相談ください。



D ダイライト株式会社

■詳しくは、弊社ホームページまで www.dailite.co.jp

東京本社 〒108-6030 東京都港区港南 2-15-1
TEL.03-5461-7881 FAX.03-5461-8815
大阪支社 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-1-3
TEL.06-6453-1333 FAX.06-6453-1335
名古屋営業所 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵 1-19-30
TEL.052-979-2010 FAX.052-979-2012
仙台営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 3-1-1
TEL.022-265-3531 FAX.022-265-3546
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-25-21
TEL.092-413-7610 FAX.092-413-7611
本社・工場 〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台 4-4
TEL.0297-64-1001 FAX.0297-64-7555

●お問い合わせは